



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 5 .

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 5 от « 16 » марта 20 21 г. ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области « Сергиевский губернский техникум »
(полное юридическое наименование объекта)

446540, Российская Федерация, Самарская область, с. Сергиевск, ул. Ленина, 15; тел/факс 8(84655) 2-12-91; Е-майл serg-szvt@samtel.ru;
Малышев Александр Николаевич

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта 446540, Российская Федерация, Самарская область, с. Сергиевск, ул. Шоссейная д.1 корпус
практических занятий

2. Ведомственная принадлежность Министерство имущественных отношений Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 85 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Отдельно стоящее одно этажное. Базовый материал несущих конструкций: кирпич, железобетон, дерево.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 8- главный, 3- запасных.

8. Год постройки 1974 г.

9. Год последней реконструкции _____ г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		1960	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Остановка: «Центр»; маршрутный автобус	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 10 см более 10 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	2 м	К, О	+	
	Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г	+	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	нет	К, С, О	+	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	нет	К, С, О	Создание	согласно СНИП 35-01-2001
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	С	Создание	согласно СНИП 35-01-2001
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	Установка	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и				Ремонт	

	пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	есть	К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:	наличие	2,7 м			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,7 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2,7 м нет	К		
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Места отдыха	наличие	нет	К, О	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	нет	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	$\geq 5\%$ (не менее 1 места)	нет	К	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Размер парковочного места со специальным	6 x 3,6 м	нет	К	Создание	согласно СНиП

знаком для автомобиля инвалида						35-01-2001
Съезд с тротуара на проезжую часть:						
Угол уклона	$\leq 1:12$	есть	К	+		
Ширина	$\geq 1,0$ м	1,0 м	К	+		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	0,0 м	К	Создание		согласно СНиП 35-01-2001
Открытая лестница						
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	1,0 м	О, С			
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15 м	О, С			
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,78 м	О, С			
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	есть	О, С, Г			
Марш лестницы	3-12 ступеней	3	О, С			
Краевые ступени выделены цветом или фактурой	наличие	нет	С			
Ширина между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	О, С			

- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	нет	О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С	Создание	согласно СНиП 35-01-2001
Пандус на рельефе					
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	К		
Уклон	≤ 8 %	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	нет	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
Длина марша пандуса	≤ 9 м	нет	К, О		
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	нет	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	нет	К, О		
Разворотные площадки:		нет			
- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	нет	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо/входная площадка					
	Высота площадки		1,4 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	1,76 x 2,32 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	есть	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1,2%	К, О, С		
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод	наличие	нет	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	нет	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г	+	
	Лестница наружная					
	Поверхности покрытий должны быть					

твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	О, С		
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С		
Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней	наличие	нет	С		
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,84 м	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	нет	О, С		
Пандус наружный	наличие	нет			
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	≥ 1,0 м	нет	К		
Уклон	≤ 8%	нет	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	нет	К		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	К, О		

- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	-	Не требуется
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	нет	К	+	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	+	
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,58 м	К, О	+	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	наружный 0,07	К	Реконструкция	согласно СНиП 35-01-2001

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание
-----------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	------------

БТИ					ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	наличие	нет			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	нет	К		
	Уклон	≤ 8%	нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	О		
	Пандус переносной	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов:		нет			
	- стационарный	наличие	нет	К		
	- мобильный	наличие	нет	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	нет	К		

Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	Установка	согласно СНиП 35-01-2001

Тактильная схема	наличие	нет	С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	Создание	согласно СНиП 35-01-2001
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	нет	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	нет	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
Контрастная маркировка	наличие		С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О		
Пандус внутренний на этаже					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	-	
Уклон	≤ 8 %	нет	К	-	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	-	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	-	

- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К	-	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	О	-	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
Лестница № 1					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
Лестница № 2					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		

	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
Лифт пассажирский						
	Кабина:		нет			
	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	нет	К	-	
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	нет	К	-	
	- Поручни	наличие	нет	О	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	Г, С	-	
	Знак доступности	наличие	нет	К	-	
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г	-	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	нет	К	-	

Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м	нет	К	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
Обслуживание в кабинете № 1					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,9 м	К	+	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,07	К,О	+	
Информация тактильная	наличие	нет	С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	К, О, С, Г	+	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,64 м	К	+	
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,035 м	С	+	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	2,54 м	О	+	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,54 x 1,63 м	К	+	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,75 м	К, О	+	
Обслуживание в кабинете № 2					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,93 м	К	+	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,022 м	К,О	+	
Информация тактильная	наличие	нет	С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	К, О, С, Г		
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,63 м	К	+	
- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,035 м	С	+	

Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	4,0 м	О	+	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	4,0 x 1,5 м	К	+	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,73	К, О	+	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением № 1					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	2,46 м	К	+	
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К	-	
Обслуживание с перемещением № 2					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	2,49 м	К	+	
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет		-	
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	нет	К	-	
Место для сидения	наличие	нет	О	-	
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					

	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. Вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	нет	К	—	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	К	—	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	нет	Г	—	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К	Создание	согласно СНиП 35-01-2001
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет	К,О,С	Создание	согласно СНиП 35-01-2001
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О	Реконструкция	согласно СНиП 35-01-2001
	Открывание дверей	наружное	внутрен.	К	Реконструкция	согласно СНиП

						35-01-2001
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	нет	К, О	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	нет	К, О	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	нет	К,О,С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	- опорные поручни	наличие	нет	К, О	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	нет		Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	нет	К	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	нет	К	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	нет	К, О	Установка	согласно СНиП 35-01-2001

Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К	—	
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К, О	—	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	нет	К, О	Установка	согласно СНИП 35-01-2001
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	Установка	согласно СНИП 35-01-2001
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	Установка	согласно СНИП 35-01-2001

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С	+	
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С	+	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,18 и 2,15 м	К, О, Г, С	+	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,02	К, О, Г, С	Создание	согласно СНИП 35-01-2001

освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С	+	
--------------	---------	------	------------	---	--

	Указатели, пиктограммы					
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г, С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	нет	К, О, Г, С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	Создание	согласно СНиП 35-01-2001
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	Установка	согласно СНиП 35-01-2001

	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	Установка	согласно СНиП 35-01-2001
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	Установка	согласно СНиП 35-01-2001

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности – **Объект является доступным частично избирательно (Г, О) нуждается в адаптации для маломобильных категории граждан**

1. Пути движения к объекту: не обособлены пешеходные переходы, в том числе отсутствуют: светофоры, зона отдыха, автостоянка для инвалидов, знаки направления движения, декоративные ограждения с направляющей функцией, покрытие пешеходных дорожек не ровное.

2. Входная группа: отсутствует: тактильная полоса на первой и последней ступени лестницы, пандус, поручни на лестнице и водоотвод.

3. Пути движения: отсутствуют: тактильные средства информации, контрастная направляющая полоса в зоне движения, по поручни в зоне движения, подъемник для маломобильных групп, поручни на лестнице.


4. Зона предоставления услуг: отсутствуют: тактильная маркировка по Брайлю, оборудование с подключением слухового аппарата, маркировки кабинета со стороны ручки.

5. Санитарно-бытовые зоны: отсутствуют: санитарно-бытовые зоны адаптированные для граждан маломобильных групп.

6. Средство информации и телекоммуникаций: отсутствуют: тактильные средства информации о предоставлении услуг, маркировка кабинета со стороны ручки, телефон с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон с автоматическим перемещением по высоте, речевой маяк.

Представитель рабочей группы


Директор ГБОУ СПО СГТ



(подпись)

А.Н.Малышев
(Ф.И.О.)

Специалист по охране труда ГБПОУ СО СГТ



(подпись)

С.В.Кузьмина
(Ф.И.О.)

Приложения

1. Технический паспорт здания.
2. Акт приема-передачи государственного имущества.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)